## MODELOS DE FICHA – ESTRUTURA ARQUITETÔNICA E URBANÍSTICA

01. Município	Ituiutaba
02. Distrito	Ituiutaba
03. Designação	Praça Cônego Ângelo
04. Endereço	Praça cônego Ângelo
05. Propriedade   Situação da Propriedade	Pública
06. Responsável	Prefeitura municipal de Ituiutaba
07. Situação de Ocupação	Pública
08. Análise de Entorno	E composto por ruas asfaltadas, uma igreja, prédios, escolas e comercio





09.

terreno, que era chamado de Largo. O comprimento deste largo era delimitado pelas Ruas 20, 22, 11 e 9. Lá existia um chafariz de bronze localizado no centro, que servia de bebedouro para os animais soltos na rua. Era todo trabalhado, imitando uma enorme taça, encimado por artística imitação de um abacaxi. Sabe-se que este objeto histórico desapareceu misteriosamente. Em 1905, jovens idealistas liderados por Tito Teixeira construíram um belo jardim neste largo - o primeiro jardim público - que é a atual Praça Cônego Ângelo. O jardim tinha início na atual Avenida nove e terminava próximo de um grande cruzeiro no largo da Matriz, esta localizada na ponta do largo defronte à Avenida sete. Era cercado por um grosso arame liso perpassado em postes lavrados e pintados, com portão em todas as laterais, e somente era aberto ao público em domingos e dias santos. Nessas datas as famílias podiam desfrutar e apreciar os canteiros com flores, as palmeiras exóticas, como também os cedros, bálsamos, jasmins e magnólias. Já com o arruamento simetricamente traçado, encascalhado e coberto de areia branca, as pessoas podiam se sentar nos bancos de aroeira com pés de ferro e escutar músicas em voga na época, vindas do coreto de dois pavimentos construído numa praça oval dentro do largo, embelezada com flores de cores variadas. Com o crescimento da cidade a cerca foi retirada, e o progresso a chegar, trazendo consigo atrativos que dispersavam as pessoas de passar o tempo no largo. Em 1922, dois babaçus sertanejos foram plantados por ocasião do centenário da Independência em sete de Setembro de 1922, um pelo Juiz Dr. Newton Ribeiro da Luz e o outro pelo agente executivo Sr. Antônio Domingues Franco. Na década de 40 o jardim foi desfigurado, e as árvores cortadas pela administração pública, com a finalidade de se construir outro jardim no lugar. Porém, isto não aconteceu. Apenas algumas espécies vegetais sobreviveram: o babaçu e a guariroba, que permanecem até os dias atuais. Já na primeira gestão do Prefeito David Ribeiro Gouveia (1954/1958) no local onde havia o jardim foi construído a atual Prefeitura e Câmara Municipal em frente à Rua nove, e à pequena praça do fórum. Em 1963, na gestão do Prefeito José Arcênio de Paula, foi elaborado o projeto da Praça Cônego Ângelo pelo arquiteto João Jorge Coury. Como José Arcênio foi destituído com o Golpe Militar, seu sucessor, o Prefeito Geraldo Gouveia Franco, com a gestão de 1964-1967, executou o projeto em 1965. O nome da Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno – se deve a uma homenagem a este benfeitor religioso, que chegou à cidade de Ituiutaba em 1883 quando a cidade era apenas um arraial. Juntamente com o Engenheiro João Gomes Pinheiro, eles fizeram o traçado das ruas, construíram as primeiras casas, pontes e cultivaram a terra. Dessa

No início do século 20, existia na Vila Platina - hoje Ituiutaba - uma vasta área de

10. Histórico

11 Llee Atual	Residencial		Institucional	Serviço	
11. Uso Atual	Comercio	Χ	Outro (especificar)praça p	oúblic	ea

desenvolvimento da Vila Platina.

12. Descrição praça retangular, composto com pedras portuguesa, bancos de cimento, árvores jardins, com postes de iluminação numa ponta uma fonte luminosa desativada e de outra o prédio do pode executivo e legislativo municipal

12.1. Tipologia Dominante
(Singularidade estilística formal)

	Colonial	Eclético		Neocolonial
	Art-déco	Modena	Χ	Outros: praça

forma, além de condutor de almas, foi político, engenheiro e juiz, propiciando o

## 12.2. Tipologia Construtivaatualizado

12.2.1. Partido

Implantada no centro da cidade de um terreno plano, a praça possui um formado quadrangular. Volumétricamente, a praça apresenta apenas um piso para passeio, mas está contida nela os prédios da câmara dos vereadores, hoje a cede do governo municipal e alguns quiosques de comerciantes. A praça contém um espelho d'água e uma fonte luminosa no mesmo nível do restante.

12.2.2. Sistema Construtivo	A praça não possui sistema estrutural em si, apenas dos prédios que estão inseridos na mesma. Possui bancos contínuos em seu entorno, um espelho d'água com uma fonte luminosa. O piso é de pedra portuguesa composta por faixas paralelas, alternando entre pedras de cores brancas e pretas em sentido longitudinal da mesma. Para alternar o sistema horizontal foi feito um paisagismo com sibipirunas como sistema vertical.
12.3. Partido	
12.3.1. Planta	Formato retangular de proporções simétricas com uma área de 12.616,00m².
12.3.2. Volumetria	A praça possui apenas um pavimento, com um espelho D'água, fonte luminosa e bancos contínuos.
12.3.3. Implantação	A praça se encontra em todo o terreno sendo que este é separado por um avenida.
12.3.4. Terreno	Terreno plano.
12.4. Sistema Construtivo	
12.4.1.Estrutura	
12.4.2. Alvenaria	
12.4.3. Vãos	
12.4.4. Pisos	Pedra portuguesa, alternando áreas de paisagismo.
12.4.5. Forros	
12.4.6. Coberturas	

			Registro de Bem Cultural de Natureza Imaterial						
	Proteção Legal	X	Tombamento						
			Entorno de Bem Tombado						
			Outro (especificar)						
			Federal						
	Instância		Estadual						
		Х	Municipal	Municipal					
	0:4	Х	Existente						
	Situação		Proposta						
			Isolado						
13. Proteção Legal	Tipo de Proteção	Х	Conjunto						
			Nenhum						
				х	Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico				
			Livro de Tombo		Histórico				
		Х			Belas Artes				
					Artes Aplicadas				
	Inscrição 11				Outro (especificar)				
					Saberes				
			Livro de		Celebrações				
			Registro		Expressões				
			_		Lugares				

					II-	1			
					Oı		(especificar)		
14.Proteção Proposta									
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	V	Excelente			Bom		Pogular		Péssimo
15. Estado de Conservação	X	Excelente			DOIII		Regular		Pessillo
14.Proteção Proposta		1							
15. Estado de Conservação atualizado		Excelente		X	Bom		Regular		Péssimo
16. Fatores de Degradação	Açõe	s do tempo,	chuva	, ven	to, poeira.				
17. Medidas de Conservação	Pintu	ra, limpeza							
18. Intervenções	Pintu	ra dos banc	os e co	orreç	ões no pis	0.			
18.1. Intervenção de Restauro e Conservação									
Data ou Período									
18.2. Intervenção de Adequação									
Data ou Período									
18.3. Intervenção Descaracterizante									
Data ou Período									
19. Referências Bibliográficas	Arqui	vo da prefeitu	ıra mur	nicipa	l de Ituiutat	oa.			
20. Informações Complementares	Mora	Moradores e funcionários.							
21 Metiveção de Inventório	Por se tratar de uma praça importante para cidade onde funciona prédio do pode								
21. Motivação do Inventário	executivo e legislativo municipal.								
22. Ficha Técnica									
		Nome	Nelso	n Ma	mede				
		Formação Profissional	histor	iador					
Levantamento	Des	Função empenhada	levant	amen	ito				
		Data	10/11/	/2008					
		Nome	Claud	io Sc	carparo				
Elaboração		Formação Profissional	histor	riador	•				
	Des	Função empenhada	Elabo	oração	do laudo				
		Data	10/11/	/2008					
		Assinatura							
		Nome	Luciar	по Ва	rbosa silva				
Revisão		Formação Profissional	histori	ador					

Função Desempenhada	Revisão
Data	22/10/2015
Assinatura	

22. Ficha Técnica atualizada					
Levantamento	Nome	Luciano Barbosa silva			
	Formação Profissional	historiador			
	Função Desempenhada	Levantamento de informações			
	Data				
	Assinatura				
	Nome	Bruno Franco Godoi			
	Formação Profissional	Engenheiro Civil			
Elaboração	Função Desempenhada	Elaboração de Laudo			
	Data	14/11/2017			
	Assinatura				
	Nome	Luciano Barbosa silva			
Revisão	Formação Profissional	historiador			
	Função Desempenhada	Revisão das fichas			
	Data	16/11/2017			
	Assinatura				